


Fotofiksācijas



Pamatu un cokola daļa. Cokolam nav apdares.
Hidroizolācija neapmierinoša.



Kolonnas balsts skatuves grīdas plātnē.



Skatuves daļa ar jumtu. Nesošās konstrukcijas - vērojama izliece.



Sienas piemūrējums ar situ mūra materiālu.
Ķieģeļu balsts zem nesošās sijas.



Plaisa sienā. Nepietiekams balsts durvju aillas pārsedzei.



Plaisas ēkas ārsienā.



Caurejoša plaisa.



Plaisa skatuves grīdā.



Jumta konstrukcijas. Sienas piemūrējums.



Sienas fragments skatuves daļā. Caurejoša plaisa.



Caurejoša plaisa,



Bojāts jumta seguma materiāls.