

Rīgas iela 103, Līvāni

1115

Lic. CS10ZD0374

Vadītājs	R. Bičevskis	
Lauku darbi	A. Roze	
Kamerālie d.	A. Roze	

Izstrādņu izvietojuma plāns


M 1:500

IG - 1

Lapa	Lapas
1	1




K. Valdemāra 38, Rīga
Tālr. 29299976



Urbumu absolūtās atzīmes	94.00
Gruntsūdens līmeņa atzīmes	88.80
Viršūdens līmeņa atzīmes	92.00

Mālaino grunšu konsistences rādītāji

Apzīmējumi



1	Ciets
2	Pusciets
3	Sīksti plastisks
4	Mīksti plastisks
5	Plūstoši plastisks
6	Plūstošs

Smilšaino grunšu blīvuma rādītāji

1	Blīvs
2	Vidēji blīvs
3	Irdens

Rīgas iela 103, Līvāni

1115

Lic. CS102D0374

Vadītājs	R. Bičevskis	Inženierģeoloģiskais griezumš
Lauku darbi	A. Roze	
Kamerālie d.	A. Roze	

M H b/m; V1:100









IG - 2

Lapa	Lapas
1	1



K. Valdemāra 38, Rīga
Tāl. 29299976

Grunšu fizikāli mehānisko īpašību rādītāji

Ģeoloģiskais indekss	Slāņa apzīmējums	Slāņa numurs	Grunts apraksts	S_r	I_L	e_n	ρ_s g/cm ³	LBN 005-99			Filtrācijas koeficients K_f m/dienn.
								ρ_n^0	C_n kPa	E MPa	
t_{IV}		1	Uzbērtā - pārrakta smiltis, ar grants graudiem, oļiem un sadzīves atkritumiem, ar organikas piejaukumu, pelēka.	-	-	-	-	Ro = 90 kPa			-
e_{IV}		2	Augsne, vidēji humusēta smiltis, irdena, maz mitra, tumši pelēka.	-	-	-	-	-	-	-	-
f_{III}		8'''	Vidēji rupja smiltis, irdena, maz mitra, dzeltenbrūna.	0.3	-	0.75	2.65	33	-	20	4 - 8
		7''	Smalka smiltis, vidēji blīva, maz mitra līdz ūdens piesātināta, brūna.	0.3 1.0	-	0.65	2.65	32	2	28	2 - 4
lg_{III}		15	Putekljains smilšmāls, mīksti plastisks, kārtains, brūns.	0.8 1.0	0.5 0.75	0.75	2.68	18	20	13	< 0.3
		14	Mālsmitis, plastiska, mitra, sarkanbrūna.	1.0	0.55 0.8	0.70	2.68	23	12	14	< 0.5
g_{III}		19	Morēnas smilšmāls, sīksti plastisks, ar grants graudiem un oļiem, sarkanbrūns.	0.7 0.9	0.25 0.5	0.55	2.69	23	34	45	< 0.3
		18	Morēnas mālsmitis, plastiska, ar grants graudiem un oļiem, brūngana.	0.8 1.0	0.55 0.8	0.65	2.68	24	13	35	< 0.5