

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, II kārtā

Izpētes punkta apraksts (URB.1)

Koordinātas LKS-92: X = 634801.0454 Y = 247816.7941

Absolūtā augstuma atzīme (m): +91,2

Datums: 30.09.2014.

Ūdens līmenis (m) no zemes virsmas un
piemērīšanas datums: Nav konstatēts/30.09.2014.

N. p. k	Slāņa numurs griezumā	Slāņa dziļums (m)		Slāņa biezums (m)	Grunts raksturojums	Grunts blīvums, plasticitāte un mitrums	Parauga numurs (ņemšanas intervāls)
		no	līdz				
1.	2	0,0	0,3	0,3	Augsne		
2.	1 ^A	0,3	0,8	0,5	Uzbērtā smalka smilts, gaiši brūna	sausā	
3.	14 ^c	0,8	1,8	1,0	Mālsmilts, brūna	cieta	
4.	18 ^c	1,8	2,0	0,2	Morēnas mālsmilts, ar granti un oļiem, brūns	cieta	1.3 (1,8-2,0)
5.	25(?)	2,0			Dolomīts (?)		

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, II kārtā

Izpētes punkta apraksts (URB.2)

Koordinātas LKS-92: $X = 634673.6167$ $Y = 247868.0863$

Absolūtā augstuma atzīme (m): $+89,3$

Datums: 30.09.2014.

Ūdens līmenis (m) no zemes virsmas un
piemērišanas datums: Nav konstatēts/30.09.2014.

N. p. k	Slāņa numurs griezumā	Slāņa dziļums (m)		Slāņa biezums (m)	Grunts raksturojums	Grunts blīvums, plasticitāte un mitrums	Parauga numurs (ņemšanas intervāls)
		no	līdz				
1.		0,0	0,1	0,1	Asfalts		
2.		0,1	0,2	0,1	Dolomīta šķembas		
3.	1 ^A	0,2	0,5	0,3	Uzbērtā smalka smiltis, pelēkbrūna	sausā	
4.	14 ^P	0,5	1,5	1,0	Mālsmits, brūna	plastiska	2.1 (0,5-1,2)
5.	25(?)	1,5			Dolomīts (?)		

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, II kārtā

Izpētes punkta apraksts (URB.3)

Koordinātas LKS-92: X = 634935.8587 Y = 248366.5372

Absolūtā augstuma atzīme (m): +89,0

Datums: 30.09.2014.

Ūdens līmenis (m) no zemes virsmas un
piemērīšanas datums: Nav konstatēts/30.09.2014.

N. p. k	Slāņa numurs griezumā	Slāņa dziļums (m)		Slāņa biezums (m)	Grunts raksturojums	Grunts blīvums, plasticitāte un mitrums	Parauga numurs (ņemšanas intervāls)
		no	līdz				
1.	2	0,0	0,15	0,15	Augsne		
2.	1 ^B	0,15	0,8	0,65	Uzbērtā granšaina smilts, brūna	sausā	
3.	23 ^A	0,8	1,6	0,8	Dolomīta putekļi, gaiši pelēkbrūni	mazmitri līdz mitri	
5.	25	1,6			Dolomīts, pelēkbrūns	ciets	

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, II kārtā

Izpētes punkta apraksts (URB.4)

Koordinātas LKS-92: X = 634686.8428 Y = 248393.3998

Absolūtā augstuma atzīme (m): +94,0

Datums: 30.09.2014.

Ūdens līmenis (m) no zemes virsmas un
piemērišanas datums: 2,6/30.09.2014.

N. p. k	Slāņa numurs griezumā	Slāņa dziļums (m)		Slāņa biezums (m)	Grunts raksturojums	Grunts blīvums, plasticitāte un mitrums	Parauga numurs (ņemšanas intervāls)
		no	līdz				
1.	2	0,0	0,15	0,15	Augsne		
2.	1 ^c	0,15	0,7	0,55	Uzbērtā smalka smilts ar granti, pelēkbrūna	sausā	
3.	7 ^{II}	0,7	1,1	0,4	Smilts smalka, gaiši brūna	vidēji blīva, sausā	
4.	15 ^{pc}	1,1	2,5	1,4	Smilšmāls, brūns	pusciets	4.2 (1,5-1,7)
5.	15 ^{sp}	2,5	3,0	0,5	Smilšmāls, brūns	sīksti plastisks	
6.	15 ^{pc}	3,0	5,0	2,0	Smilšmāls, brūns	pusciets	

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, II kārtā

Izpētes punkta apraksts (URB.5)

Koordinātas LKS-92: $X = 634782.7336$ $Y = 248655.5766$

Absolūtā augstuma atzīme (m): $+94,4$

Datums: $30.09.2014.$

Ūdens līmenis (m) no zemes virsmas un
piemērīšanas datums: $2,1/30.09.2014.$

N. p. k	Slāņa numurs griezumā	Slāņa dziļums (m)		Slāņa biezums (m)	Grunts raksturojums	Grunts blīvums, plasticitāte un mitrums	Parauga numurs (ņemšanas intervāls)
		no	līdz				
1.	2	0,0	0,07	0,07	Asfalts		
2.	1 ^C	0,07	1,5	1,43	Uzbērtā smalka smilts ar granti, pelēkbrūna	sausā	
3.	15 ^{pc}	1,5	2,0	0,5	Smilšmāls, brūns	pusciets	5.1 (1,5-1,7)
5.	14 ^P	2,0	5,0	3,0	Mālsmilts, brūna	plastiska	5.2 (2,5-2,8)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, II kārtā

Izpētes punkta apraksts (Urb.6)

Koordinātas LKS-92: X = 634491.8422 Y = 248830.9785

Absolūtā augstuma atzīme (m): +92,9

Datums: 07.10.2014.

Ūdens līmenis (m) no zemes virsmas un
piemērīšanas datums: 2,0/07.10.2014.

N. p. k	Slāņa numurs griezumā	Slāņa dziļums (m)		Slāņa biezums (m)	Grunts raksturojums	Grunts blīvums, plasticitāte un mitrums	Parauga numurs (ņemšanas intervāls)
		no	līdz				
1.		0,0	0,04	0,04	Asfalts, plaisains		
2.		0,04	0,2	0,16	Dolomīta šķembas		
3.	2	0,2	0,4	0,4	Augsne ar smilts piejaukumu		
4.	1^A	0,4	0,9	0,5	Uzbērtā smalka smilts, pelēkbrūna	sausā	
5.	7^{II}	0,9	1,7	0,8	Smilts smalka, mālaina, brūna	vidēji blīva, ūdens piesātināta	
6.	14^P	1,7	2,8	1,1	Mālsmilts, brūna	plastiska	6.2 (1.7-2.0)
7.	18^c	2,8	4,5	1,7	Morēnas mālsmilts, ar granti un oļiem, brūna	cieta, sausā	

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, II kārtā

Izpētes punkta apraksts (URB.7)

Koordinātas LKS-92: X = 634597.7691 Y = 248574.0587

Absolūtā augstuma atzīme (m): +93,8

Datums: 07.10.2014.

Ūdens līmenis (m) no zemes virsmas un
piemērīšanas datums: 2,1/07.10.2014.

N. p. k	Slāņa numurs griezumā	Slāņa dziļums (m)		Slāņa biezums (m)	Grunts raksturojums	Grunts blīvums, plasticitāte un mitrums	Parauga numurs (ņemšanas intervāls)
		no	līdz				
1.		0,0	0,07	0,07	Asfalts		
2.		0,07	0,2	0,14	Dolomīta šķembas		
3.	1^B	0,2	0,6	0,4	Uzbērtā granšaina smilts, pelēkbrūna	sausā	
5.	7^{II}	0,6	1,2	0,6	Smilts smalka, brūna	vidēji blīva, sausā	
6.	15^{pc}	1,2	2,5	1,3	Smilšmāls, brūns	pusciets	
7.	14^p	2,5	3,2	0,7	Mālsmilts, brūna	plastiska	
8.	19^c	3,2	4,5	1,3	Morēnas smilšmāls, ar granti un oļiem, brūns	ciets	