

| | |
|---------------------------|--------|
| Šķembu maisījums 0/32 | h=6cm |
| Šķembu maisījums 0/45 | h=18cm |
| Esošā seguma konstrukcija | |

Augu zeme apsēta ar daudzgadīgu zālāju 10cm

5.5

2.25

2.25

-0.08

+0.00

-0.08

3.0%

3.0%

1:1.5

0.20-0.30

Nostiprināta ovāltekte

| | |
|--|---------|
| Nesaistītu minerālmateriālu segums 0/32s | h=6 cm |
| Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta 0/63pn | h=18 cm |
| Esošā grunts | |



CD-3-1

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------|----------|--|---------|--------|
| | Vārds, uzvārds | Paraksts | Datums | Projekta nosaukums | Stadija | Mērogs |
| Būvpr.d.vad. | I.Šahno | | 12.2016. | Kaiju ielas Līvānos, Līvānu novadā atjaunošana | BP | 1:500 |
| Izstrād. | I.Šahno | | 12.2016. | | | |
| | | | | | | |
| | | | | Rasējuma nosaukums | Lapa | Lapas |
| Pasūtījuma Nr. | | | | Šķērsprofili | 1 | |
| Arhīva Nr. CP/2016 | | | | | | |