





Apzīmējums	Asfaltbetona seguma stāvokļa raksturojums
	Asfaltbetona segumā : <ul style="list-style-type: none">• <i>plašs</i> plaisu tīkls;• intensīva garenplaisu un šķērsplaisu veidošanās;• izveidojušas rīsas;• veikti bedrīšu remonts.
	Asfaltbetona segumā: <ul style="list-style-type: none">• <i>neliels</i> plaisu tīkls;• atsevišķas garenplaisas un šķērsplaisas;• izveidojušas rīsas nelielā apjomā (bedrīšu remonta vietās);• veikti bedrīšu remonts.
	Asfaltbetona segumā: <ul style="list-style-type: none">• atsevišķas garenplaisas un šķērsplaisas;• veikti bedrīšu remonts.
	Asfaltbetona segumā: <ul style="list-style-type: none">• veikti bedrīšu remonts (atsevišķās vietās);

<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>firma L4</div></div><div>Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 67500180 Fakss: +371 67500181</div></div>		PASŪTĪTĀJS: <div>Līvānu novada dome</div>			
		OBJEKTS: <div>Rīgas ielas posma (Daugavpils iela (Līvānu novada kultūras centrs) - Biedrības iela), Līvānos, seguma vienkāršotā renovācija, Līvānu novadā</div>			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums: <div>Seguma defektu plāns</div>	Līguma Nr. Arhīva Nr. L4CP 13_06
Būvproj.vad.	J.Langenfelds		07.2013		Mērogs: 1:500
Būvproj.d.vad.	J.Langenfelds		07.2013		Stadija
Izstrādāja	J.Langenfelds		07.2013		Lapas
					Ras.Nr.
					TP
					2/3
					GT-1

